

# KARTA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY



Aktualizace červenec 2012

## POPIS OBJEKTU

Zděný, omítaný, dvoupatrový, řadový dům o dvou obloucích podloubí. Hlavní průčelí symetricky ve středním rytmu trojosé, charakterizované novodobě upravenou a tudíž už jen náznakově historizující fasádou s podebranou korunní římsou na čtyřech konzolkách a s meandrovými lištami i stylizovanými dlouhými klenáčky na místě frontonů. Střední osa zdůrazněna spojením lišťových frontonů po výšce v druhém patře dvěma meziokenními pásy. Kromě toho fasáda promodelována do stylizovaných lisénových polí, z nichž střední je v ploše vystouplé. Loubí klenuto valeně s výsečemi.

Okenní výplně novodobé, s příznivým vícetabulkovým členěním (dole dvojtabulková dvojkřídla, nahoře jednotabulkové dvojkřídle ventilace).

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ČÍSLO REJSTŘÍKU	<b>36634 / 8-2280</b>
LOKALIZACE	Městská památková rezervace Příbor
ULICE, Č.P.	Náměstí Sigmunda Freuda 8
OBEC, KAT. ÚZEMÍ	Příbor, k.ú. Příbor
PARCELA ČÍSLO	94
TYP OBJEKTU	měšťanský dům
VLASTNICTVÍ	soukromé vlastnictví

## DATACE

Renesanční dům z doby kolem roku 1600 na gotickém jádru suterénu s přestavbami ve 20. století. Secesní fasáda.

## STAVEBNÍ STAV OBJEKTU

Potřeba obnovy fasády, okenních výplní, klempířských prvků.  
Udržovací práce.

## HODNOCENÍ / PAMÁTKOVÁ PÉČE

### FASÁDY

- nepřístupno       autentická       novodobá, vyhovující  
 autentická bez závad     neautentická, neutrální     novodobá, nevyhovující

### STŘECHA

- nepřístupno       autentická       novodobá, vyhovující  
 autentická bez závad     neautentická, neutrální     novodobá, nevyhovující

### OKNA

- nepřístupno       autentická       novodobá, vyhovující  
 autentická bez závad     neautentická, neutrální     novodobá, nevyhovující

### STAVEBNÍ STAV

<input type="checkbox"/> <b>výborný</b> – po provedené obnově, obnoveny, event. restaurovány historické prvky, dochovaná autentičnost objektu, bez zjevných závad	<input type="checkbox"/> <b>dobrý</b> – s běžnou údržbou bez zjevných závad, event. po obnově před rokem 1990	<input type="checkbox"/> <b>havarijní</b> – s dožilými konstrukcemi, nevyužívané, zjevné poruchy
<input type="checkbox"/> <b>velmi dobrý</b> – po provedené obnově, bez zjevných závad	<input checked="" type="checkbox"/> <b>špatný</b> – s dožilými konstrukcemi, dílčími závadami, nevhodné prvky	<input type="checkbox"/> <b>torzální</b> – s dožilými havarovanými konstrukcemi, chybějící prvky střechy

**POZNÁMKA:**