

KARTA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY



Aktualizace srpen 2012

POPIS OBJEKTU

Řadový měšťanský dům s loubím. Hlavní průčelí završené atikou záclonového tvaru, zatíženou pilířky s kouličkami, nad stlačeným obloukem loubí trojosé, vertikálně symetrické, na hranici levého souseda vzepřené masivním skarpem. Fasáda secesně historizující, v levé krajní ose akcentována stylizovaným arkýřem přes dvě patra, završeným zalamovaným volutovým štítkem s oválnou kartuší a v ní reliéfním znakem s křížem. Výplň arkýře lemována geometrickými lištami, uvnitř s kosočtverci. V parapetní výplni druhého patra nika s reliéfní vázou. Vlastní atika pročleněna jednoduchými lisénami. Výplně novodobé, tvaru asymetrického kříže. Oblouk loubí dosedá na jednoduchý nezdobný sokl z teracca. Zadní průčelí v dezolátním stavu, novodobé okenní otvory. Střecha ve tvaru nízkého pultu, klesajícího k zadnímu průčelí, pohledově neexponovaná. Lunetová klenba loubí s hřebínky renesanční.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ČÍSLO REJSTRÍKU 13950 / 8-2290

LOKALIZACE Městská památková rezervace Příbor

ULICE, Č.P. Náměstí Sigmunda Freuda 43

OBEC, KAT. ÚZEMÍ Příbor, k.ú. Příbor

PARCELA ČÍSLO 1659

TYP OBJEKTU Měšťanský dům

VLASTNICTVÍ Soukromé vlastnictví

DATA

Renesanční dům s loubím, pozdně gotické jádro suterénu. Radikálně přestavěný klasicistně, konečnou podobu dostal kolem roku 1911 přestavbou v duchu historizující secese. Pozoruhodná secesní fasáda byla upravena po roce 1958.

STAVEBNÍ STAV OBJEKTU

Potřeba obnovy fasády, klempířských prvků, obnova okenních, dveřních výplní i výkladců. Oprava krovu, výměna střešní krytiny, oprava komínových těles, obnova stropních konstrukcí a statické zajištění objektu.

Udržovací práce.

HODNOCENÍ / PAMÁTKOVÁ PÉČE

FASÁDY

- ☐ nepřístupno ☒ autentická ☐ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad ☐ neautentická, neutrální ☐ novodobá, nevyhovující

STŘECHA

- ☐ nepřístupno ☒ autentická ☐ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad ☐ neautentická, neutrální ☐ novodobá, nevyhovující

OKNA

- ☐ nepřístupno ☒ autentická ☐ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad ☐ neautentická, neutrální ☐ novodobá, nevyhovující

STAVEBNÍ STAV

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> výborný – po provedené obnově, obnoveny, event. restaurovány historické prvky, dochovaná autentičnost objektu, bez zjevných závad | <input type="checkbox"/> dobrý – s běžnou údržbou bez zjevných závad, event. po obnově před rokem 1990 | <input checked="" type="checkbox"/> havarijní – s dožilými konstrukcemi, nevyužívané, zjevné poruchy |
| <input type="checkbox"/> velmi dobrý – po provedené obnově, bez zjevných závad | <input type="checkbox"/> špatný – s dožilými konstrukcemi, dílčími závadami, nevhodné prvky | <input type="checkbox"/> torzální – s dožilými a havarovanými konstrukcemi, chybějící prvky střechy |

POZNÁMKA: