

KARTA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY



Aktualizace srpen 2012

POPIS OBJEKTU

Jednopatrový soliterní obytný dům na svažitém terénu. Vlevo vzadu jednopatrové dvorní křídlo. Na jižní hranici parcely dřevník.

Hlavní průčelí obrácené do ulice v patře čtyřosé s prodlevou mezi prostředními osami, v osovém rozvrhu vertikálně asymetrické. Hladká novodobá fasáda nad soklem z teracca. Sokl v pravé polovině prolomen vjezdem do sklepa.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ČÍSLO REJSTRÍKU

23654 / 8-2842

LOKALIZACE

Městská památková rezervace Příbor

ULICE, Č.P.

ul. Stojanova 363

OBEC, KAT. ÚZEMÍ

Příbor, k.ú. Příbor

PARCELA ČÍSLO

46

TYP OBJEKTU

Městský dům

VLASTNICTVÍ

Soukromé vlastnictví

DATACE

Pozdněji renesanční dům pokročilejší novověké dispozice s klasicistním dvorním křídlem. Novodobé úpravy a fasáda.

STAVEBNÍ STAV OBJEKTU

Udržovací práce.

HODNOCENÍ / PAMÁTKOVÁ PÉČE

FASÁDY

- ☐ nepřístupno ☐ autentická ☐ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad ☒ neautentická, neutrální ☐ novodobá, nevyhovující

STŘECHA

- ☐ nepřístupno ☒ autentická ☐ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad ☐ neautentická, neutrální ☐ novodobá, nevyhovující

OKNA

- ☐ nepřístupno ☐ autentická ☐ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad ☒ neautentická, neutrální ☐ novodobá, nevyhovující

STAVEBNÍ STAV

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> výborný – po provedené obnově, obnoveny, event. restaurovány historické prvky, dochovaná autentičnost objektu, bez zjevných závad | <input checked="" type="checkbox"/> dobrý – s běžnou údržbou bez zjevných závad, event. po obnově před rokem 1990 | <input type="checkbox"/> havarijní – s dožilými konstrukcemi, nevyužívané, zjevné poruchy |
| <input type="checkbox"/> velmi dobrý – po provedené obnově, bez zjevných závad | <input type="checkbox"/> špatný – s dožilými konstrukcemi, dílčími závadami, nevhodné prvky | <input type="checkbox"/> torzální – s dožilými a havarovanými konstrukcemi, chybějící prvky střechy |

POZNÁMKA: