

KARTA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY



Aktualizace srpen 2012

POPIS OBJEKTU

Zděný, omítaný, volně stojící, jednopatrový dům obdélného půdorysu. Užší, západní průčelí trojosé, uzavřené profilovanou korunní římsou. Pozdně barokní fasádu s průběhem korunní římsy skládají štukem bosovaná nároží, kordonová profilovaná římsa, lištové okenní šambrány na parapetních římsách, včetně záclonových suprafenester. Vstup zarámován štukovou šambránou s uchy a rozeklanou segmentovou supraportou. Jižní, původně dvorní průčelí sedmiosé, rovněž vertikálně osově symetrické, se stejným pozdně barokním detailním tvaroslovím a s pravoúhlým portálem v pozdně barokní úpravě. Totéž pozdně barokní tvarosloví aplikováno i na zbývajících dvou fasádách. Střecha valbová s hřebenem rovnoběžným s uliční čarou, pokrytá pálenou taškou. Jedná se o obytnou budovu někdejšího areálu mlýna.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ČÍSLO REJSTŘÍKU 28916 / 8-2308

LOKALIZACE Městská památková rezervace Příbor

ULICE, Č.P. Nádražní 685

OBEC, KAT. ÚZEMÍ Příbor, k.ú. Příbor

PARCELA ČÍSLO 168

TYP OBJEKTU Městský dům

VLASTNICTVÍ Soukromé vlastnictví

DATA

Původně renesanční, barokně rozšířená a pozdně barokně přefasádovaná obytná budova vlastníka mlýna.

STAVEBNÍ STAV OBJEKTU

Potřeba obnovy fasády, výplní otvorů. Udržovací práce.

HODNOCENÍ / PAMÁTKOVÁ PÉČE

FASÁDY

- ☐ nepřístupno ☒ autentická ☐ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad ☐ neautentická, neutrální ☐ novodobá, nevyhovující

STŘECHA

- ☐ nepřístupno ☒ autentická ☐ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad ☐ neautentická, neutrální ☐ novodobá, nevyhovující

OKNA

- ☐ nepřístupno ☐ autentická ☐ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad ☒ neautentická, neutrální ☐ novodobá, nevyhovující

STAVEBNÍ STAV

☐ **výborný** – po provedené obnově, obnoveny, event. restaurovány historické prvky, dochovaná autentičnost objektu, bez zjevných závad

☒ **dobrý** – s běžnou údržbou bez zjevných závad, event. po obnově před rokem 1990

☐ **havarijní** – s dožilými konstrukcemi, nevyužívané, zjevné poruchy

☐ **velmi dobrý** – po provedené obnově, bez zjevných závad

☐ **špatný** – s dožilými konstrukcemi, dílčími závadami, nevhodné prvky

☐ **torzální** – s dožilými a havarovanými konstrukcemi, chybějící prvky střechy

POZNÁMKA: